

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSM:s metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder)

Mätplats

PERNILLA WENNLO
PIMPELGATAN 17
72349 VÄSTERÅS
Sverige

PERNILLA WENNLO
PIMPELGATAN 17
72349 VÄSTERÅS
Sverige

Rapportadresser

RADONSANERING SYD BOLAGSGATAN 5 372 32 RONNEBY Sverige
PERNILLA WENNLO PIMPELGATAN 17 72349 VÄSTERÅS Sverige

Inkom: 2016-03-02 10:19:23

Etsningsnr: 160215-3

Beräknad: 2016-03-03 07:13:32

Fastighetsdata

Fast.beteckning: SPINNSPÖET 13
Lägenhetsnummer: -
Bostadstyp: Villa
Typ av grund: Källare
Hushållsvatten: Kommunalt
Typ av ventilation: Självdrag

Fastighetsnr: -
Blåbetong ingår: Vet ej
Besök av fackmän: -
Byggnadsår: 1969
Ombyggnadsår: -

Uppmätta värden (för mer information, se baksidan)

Dosnr	Beteckning	Våning	Bq/m ³	Startdatum	Stopppdatum	Anm.
1416374	VARDAGSRUM	1	120 ± 20	2015-12-05	2016-02-13	-
1416375	GILLESTUGA	0	280 ± 40	2015-12-05	2016-02-13	-

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

200 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:

Beräknad: 2016-03-03 07:13:32

Mätprotokollet ifyllt av:
PERNILLA WENNLO

MARIA HÄGGMARK

Analysansvarig: MRM Konsult AB

Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

.....
Bostadsinnehavare

Se baksidan: "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.