MRM Box 63
971 03 LULEÅ
mark radon miljö Tel 0920-60468

HALLSTAHAMMAR BYGG- OCH MILJÖKONTOR
2012 -01- 30
241
Anne

RAPPORT 290842

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

SWEDAC ACKREDITERING

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSI:s metodbeskrivning I 2005:01 nr 1)

LÄNSSTYRELSEN I U-län
2012 -01- 24

Mätplats 02174

10570237

TINA ENSTRÖM/JONAS PAULSSON
LILLA VÄGEN 27
73494 STRÖMSHOLM

SKULTUNA VVB
BRUNNSBY 2
72691 SKULTUNA

Rapportadresser:
SKULTUNA VVB BRUNNSBY 2 72691 SKULTUNA

Inkom: 2011-12-05 Etsningsnr: 111205-1 Beräknat: 2011-12-07

Fastighetsdata

Fast.beteckning: STRÖMSHOLM 7:48
Lägenhetsnr:
Bostadstyp: VILLA
Typ av grund: KRYPGRUND
Typ av ventilation: SJÄLVDRAG
Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: NEJ
Besök av fackmän: INGET BESÖK
Byggnadsår: 1909
Ombyggnadsår: 1978
Fastighetsnr:
Byggid:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m³	Start datum	Stopp datum	Anm.
1036350	VARDAGSRUM	1	40 +/- 10	2011-10-05	2011-12-04	
1036351	SOVRUM	2	40 +/- 10	2011-10-05	2011-12-04	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde
Radongashalt 40 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten godkänd:
2011-12-07 12:46:41

Frej Kullman

Analysansvarig MRM Konsult AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

Mätprotokollet ifyllt av:
JONAS PAULSSON

.....

Bostadsinnehavare
Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.