



VÄSTERÅS STAD
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Radonresultat

Utdrag ur miljö- och hälsoskyddsförvaltningens radonregister, 2013-12-05

Observera att den som beställt mätningen ansvarar för att denna gjorts enligt instruktioner från analysföretaget.

Mätplats

Fastighetsbeteckning: Mjölisikten 13
Besöksadress: Mjölvägen 8

Fastighetsdata

Hustyp: Villa
Byggår: 1976
Ventilation: Mekanisk frånluft
Grund: Platta på mark
Byggnadsmaterial: Ej blåbetong

Årsmedelvärde

Radonhalt

200 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Senast uppmätta värden

Mätvärde	Plan	Rum	Startdatum	Slutdatum
207 Bq/m ³	1	SOVRUM	2012-11-20	2013-01-20
189 Bq/m ³	1	VARDAGSRUM	2012-11-20	2013-01-20

Ytterligare radonmätningar kan vara utförda men saknas i miljö- och hälsoskyddsförvaltningens radonregister.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

E-post: miljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se

Telefon: 021-39 16 36, Telefontid: 9.30-11.30 samt 13.00-15.30.

Besöksadress: Port-Anders gata 3, Ingång T3.